



### Eingeschränkter Berührungsschutz

Schutzzart IP 20 nach IEC 60529

Fingersicher nach DIN VDE 0106, Teil 100

Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal.

Beachten Sie die Betriebsanleitung!



#### Warnung:

Gefährliche elektrische Spannung!  
Kann zu elektrischem Schlag  
und Verbrennungen führen.  
Vor Beginn der Arbeiten Anlage  
und Gerät spannungsfrei schalten.

#### Montage

Maßbilder (Maße in mm) siehe

- Bild I a wechselstrombetätigtes Schütz
- Bild I b gleichstrombetätigtes Schütz

1) Mindestabstand zu geerdeten Teilen

Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50 022 oder Schraubbefestigung auf ebener Fläche mit 2 Schrauben M4. Bei Schraubbefestigung stets Scheiben und Federringe beilegen.

Bei der Montage Schütze abdecken, wenn Fremdkörper (z.B. Bohrspäne) auf die Geräte gelangen können. Bei Verschmutzungsgefahr, starkem Staubanfall oder aggressiver Atmosphäre Schütze in Gehäuse einbauen.

Zulässige Einbaulagen siehe

- Bild II a wechselstrombetätigtes Schütz
- Bild II b gleichstrombetätigtes Schütz

#### Anschluß

Die Anschlußschrauben sind für Maschinenschrauber geeignet.

Klingenbreite des Schraubendrehers: 5 ... 6 mm

#### Zulässige Querschnitte für Haupt- und Hilfsleiter:

eindrähtig	2×0,5 ... 1 mm <sup>2</sup> 2×1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1×4 mm <sup>2</sup>
feindrähtig, mit Aderendhülse	2×0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG-Leitungen	2×AWG 18 ... 12
Anziehdrehmoment Grundgerät	0,8 ... 1,4 Nm/7 ... 12 lb•in
Anziehdrehmoment Hilfsschalterblock	0,8 ... 1,1 Nm/7 ... 10 lb•in
Geräteschaltpläne und Lage der Anschlußklemmen siehe Bild III.	
- Bild III a 1S	
- Bild III b 1Ö	
- Bild III c ohne Hilfsschaltglieder	

#### Betrieb

Beachten Sie die Betätigungsspannung (siehe Kennzeichnungsschild der Magnetspule).

Der Schaltzustand des Schützes ist an der Stellung des Kontaktträgers erkennbar, siehe Bild IV.

Bei anliegender Netzspannung und Last das Schütz nicht durch Niederdrücken des Kontaktträgers betätigen!

#### Instandhaltung

Austauschbar sind:

Magnetspule und einpoliger Hilfsschalterblock 3TX40.

Bestellnummern siehe Katalog NSK.

Um die Betriebssicherheit der Schütze zu gewährleisten, dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden!

#### Reinigung

Staubablagerungen entfernen (absaugen).

#### Hilfsschalterblock

Austausch siehe Bild V.

#### Magnetspule

Austausch siehe Bild VI.

- Bild VI a wechselstrombetätigtes Spule
- Bild VI b gleichstrombetätigtes Spule

Auf saubere Magnetpolflächen achten; zur Reinigung keine fettlösenden Mittel verwenden und nicht mit scharfen Gegenständen kratzen!

#### Technische Daten

zulässige Umgebungstemperatur

- Betrieb -25 ... +55 °C
- Lagerung -50 ... +80 °C

#### Hauptstromkreis

Bemessungsisolationsspannung U<sub>j</sub> AC 690 V

Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub>/AC-1 (55 °C)

- |                          |      |
|--------------------------|------|
| - bei offenem Schütz     | A 20 |
| - bei gekapseltem Schütz | A 16 |

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsmotorleistung P<sub>N</sub>/AC-3

	3TF30	3TF31
- 230 V	kW 2,4	3,3
- 400 V	kW 4	5,5
- 500 V	kW 5,5	7,5
- 690 V	kW 5,5	7,5

#### Kurzschlußschutz:

Art des Schutzes nach Sicherungseinsätze DIN VDE 0660 Teil 102 A/IEC 60947-4

Betriebsklasse gL (gG)

3TF30 3TF31

- |   |      |    |
|---|------|----|
| - Zuordnungsart 1                                   | A 35 | 35 |
| - Zuordnungsart 2                                   | A 16 | 16 |
| - schweißfrei I <sub>K</sub> ≥ 100 × I <sub>e</sub> | A 10 | 10 |
| - Leitungsschutzschalter, C-Char.                   | A 16 | 25 |

#### Hilfsstromkreis

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub>/AC-15/AC-11

- 230 V	A 10
- 240 V	A 10
- 400 V	A 6
- 415 V	A 4
- 500 V	A 4
- 690 V	A 2

Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub>/DC-13/DC-11

- 24 V	A 10
- 48 V	A 5
- 110 V	A 0,9
- 220 V	A 0,45
- 440 V	A 0,25
- 600 V	A 0,2

#### Kurzschlußschutz:

- Sicherungseinsätze NEOZED und DIAZED, gL (gG)
- Leitungsschutzschalter, C-Char.

#### Hilfsschalterblock 3TX40

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub>/AC-15/AC-11

- 230 V	A 5,6
- 400 V	A 3,8
- 500 V	A 2,5
- 690 V	A 1,8

Bemessungsbetriebsspannung Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub>/DC-13/DC-11

- 24 V	A 10
- 48 V	A 4,6
- 110 V	A 0,8
- 220 V	A 0,2
- 440 V	A 0,11
- 600 V	A 0,08

#### Kurzschlußschutz:

- Sicherungseinsätze NEOZED und DIAZED, gL (gG)
- Leitungsschutzschalter, C-Char.

Weitere Angaben und Zubehör siehe Katalog NSK.

# Contactor

3TF30, 3TF31

DIN VDE 0660, IEC 60947

Instructions

Order No.: 3ZX1012-0TF00-1AA2

English

## ⚠ Limited protection against contact with live parts

Degree of protection IP 20 to IEC 60529

Safe from finger touch to DIN VDE 0106, Part 100

Commissioning and maintenance by qualified personnel only.

Follow the operating instructions.

WARNING:	
<b>HAZARDOUS VOLTAGE CAN CAUSE ELECTRICAL SHOCK AND BURNS. DISCONNECT POWER BEFORE PROCEEDING WITH ANY WORK ON THIS EQUIPMENT.</b>	

## Installation

For dimension drawings (dimensions in mm) see

- Fig. I a a.c. operated
- Fig. I b d.c. operated

1) Minimum clearances from earthed parts

Snap onto 35 mm standard mounting rail to DIN EN 50 022 or fix on a plain surface with two M4 screws. With screw mounting, always use plain washers and spring washers.

Cover the contactors during installation if foreign particles, such as swarf, can fall onto them. Install contactors in a housing if they are exposed to dirt, dust or aggressive atmospheres.

For permissible mounting positions see

- Fig. II a a.c. operated
- Fig. II b d.c. operated

## Connection

The terminal screws can be tightened with a power screwdriver.

Screwdriver blade width: 5 to 6 mm

### Permissible cross-sections for main and auxiliary conductors :

Solid	2×0.5 to 1 mm <sup>2</sup>	2×1 to 2.5 mm <sup>2</sup>	1×4 mm <sup>2</sup>
Finely stranded, with end sleeve	2×0.75 to 2.5 mm <sup>2</sup>		
AWG wires	2×AWG 18 to 12		
Tightening torque standard type	0.8 to 1.4 Nm/7 to 12 lb·in		
Tightening torque auxiliary contact block	0.8 to 1.1 Nm/7 to 10 lb·in		

Use 75 °C copper wire only.

For circuit diagram and position of connection terminals see Fig. III.

For circuit diagram (NEMA) see Fig. A.

- Fig. III a 1NO
- Fig. III b 1NC
- Fig. III c without auxiliary contacts

## Operation

Observe operating voltage (see rating plate of magnet coil).

The operating state of the contactor is shown by the position of the contact carrier; see Fig. IV.

**⚠ When the system voltage is applied and the load is connected,  
do not operate the contactor by pressing down the contact  
carrier.**

## Maintenance

The following components can be replaced: magnet coil and single-pole auxiliary contact block 3TX40.

For Order Nos. see Catalog NSK.

Only use of original spare parts ensures the operational safety of the contactors.

### Cleaning

Remove dust by suction.

### Auxiliary contact block

For replacement see Fig. V.

### Magnet coil

For coil replacement see Fig. VI.

- Fig. VI a a.c. coil
- Fig. VI b d.c. coil

Ensure that the pole faces of the magnet coil are clean. Do not use grease solvents or sharp objects for cleaning.

## Technical Data

### Permissible ambient temperature

- Operation	-25 to +55 °C
- Storage	-50 to +80 °C

### Main circuit

Rated insulation voltage U<sub>i</sub> AC 690 V

Rated operational current I<sub>e</sub>/AC-1 (55 °C)

- Open model	A 20
- Closed model	A 16

Rated operational voltage	Motor rating P <sub>N</sub> /AC-3	
	3TF30	3TF31

- 230 V	kW 2.4	3.3
- 400 V	kW 4	5.5
- 500 V	kW 5.5	7.5
- 690 V	kW 5.5	7.5

### Horsepower Ratings ( ⚭ and ⚮ ratings)

Rated insulation voltage U<sub>i</sub> AC 600 V

Rated output of three-phase motors at 60 Hz			
3TF30..-....1	3TF30	3TF31	NEMA/EEMAC SIZE 00

Continuous current (open and enclosed type)	A 9	20	20
- 200 V	hp 1½	2	3
- 230 V	hp 1½	3	3
- 460 V	hp 2	5	7.5
- 575 V	hp 2	7.5	10

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600 V max.

### Short-circuit protection:

Degree of protection to DIN VDE 0660 part 102 A/IEC 60947-4 **	Fuse-links Duty class gL (gG)	
	3TF30	3TF31
- Assignment type 1	A 35	35
- Assignment type 2	A 16	16
- Non-welding I <sub>k</sub> ≥ 100 × I <sub>e</sub>	A 10	10
- Circuit-breaker, C-char.	A 16	25

### Auxiliary circuit

#### Rated operational voltage

		Rated operational current I <sub>e</sub> /AC-15/AC-11
- 230 V	A	10
- 240 V	A	10
- 400 V	A	6
- 415 V	A	4
- 500 V	A	4
- 690 V	A	2

#### Rated operational voltage

		Rated operational current I <sub>e</sub> /DC-13/DC-11
- 24 V	A	10
- 48 V	A	5
- 110 V	A	0.9
- 220 V	A	0.45
- 440 V	A	0.25
- 600 V	A	0.2

#### Short-circuit protection:

- Fuse-links  
NEOZED and DIAZED, gL (gG)
  - Circuit-breaker, C-char.
- |   |    |
|---|----|
| A | 16 |
| A | 16 |

#### Auxiliary contact block 3TX40

#### Rated operational voltage

		Rated operational current I <sub>e</sub> /AC-15/AC-11
- 230 V	A	5.6
- 400 V	A	3.8
- 500 V	A	2.5
- 690 V	A	1.8


#### Rated operational voltage

		Rated operational current I <sub>e</sub> /DC-13/DC-11
- 24 V	A	10
- 48 V	A	4.6
- 110 V	A	0.8
- 220 V	A	0.2
- 440 V	A	0.11
- 600 V	A	0.08

#### Short-circuit protection:

- Fuse-links  
NEOZED and DIAZED, gL (gG)
  - Circuit-breaker, C-char.
- |   |    |
|---|----|
| A | 16 |
| A | 10 |

Fig. A



For further data and accessories see Catalog NSK.

#### \*\* Footnote:

According to IEC 60947/VDE 0660, the types of protection mean:

"Assignment type 1": Short circuits can cause damage to the contactors making replacement of the equipment necessary

"Assignment type 2": Easily separable contact welding but no other damage

# Contacteur

3TF30, 3TF31

DIN VDE 0660, CEI 60947

Instructions de service

N° de réf. : 3ZX1012-0TF00-1AA2

Français

## ⚠ Protection restreinte contre les contacts directs

Degré de protection IP 20 selon CEI 60529

Satisfait à l'essai au doigt d'épreuve spécifié par DIN VDE 0106, partie 100  
Ne confier la mise en service et l'entretien qu'à du personnel qualifié.  
Respecter les instructions de service.

Attention !	
<b>Tension dangereuse !</b> <b>Risque d'électrocution et de brûlure.</b> <b>Isoler cet appareil du réseau avant d'y intervenir pour travaux.</b>	

## Montage

Encombrements (cotes en mm), voir

- Fig. I a à commande par courant alternatif
- Fig. I b à commande par courant continu

1) Distances minimales aux parties mises à la terre

Encliquetage sur profilé chapeau 35 mm selon DIN EN 50 022 ou fixation par 2 vis M4 sur surface plane. Pour la fixation par vis prévoir des rondelles plates et de rondelles Grower.

Lors du montage, recouvrir le contacteur si des corps étrangers (par ex. copeaux de perçage) peuvent tomber sur ce dernier. Lorsqu'il y a risque d'encaissement, production importante de poussière ou présence d'atmosphère corrosive, monter le contacteur dans un boîtier.

Position admissible de montage, voir

- Fig. II a à commande par courant alternatif
- Fig. II b à commande par courant continu

## Raccordement

Les vis des bornes peuvent être vissées à l'aide d'une visseuse.

Largeur de l'empreinte: 5 à 6 mm

## Conducteurs principaux et auxiliaires : sections admissibles

Ame massive

2×0,5 à 1 mm<sup>2</sup>  
2×1 à 2,5 mm<sup>2</sup>  
1×4 mm<sup>2</sup>

Ame souple, avec cosse

2×0,75 à 2,5 mm<sup>2</sup>

Conducteurs AWG

2×AWG 18 à 12

Couple de serrage appareil de base

0,8 à 1,4 Nm/7 à 12 lb · in

Couple de serrage bloc de contacts aux.

0,8 à 1,1 Nm/7 à 10 lb · in

Schéma électrique de l'appareil et position des bornes, voir Fig. III.

- Fig. III a 1NO

- Fig. III b 1NF

- Fig. III c sans contacts auxiliaires

## Fonctionnement

Respecter la tension d'alimentation (voir plaquette de la bobine).

Le porte-contacts fait office d'indicateur de position; voir Fig. IV.

## ⚠ Ne pas manœuvrer le contacteur sous tension et en charge en enfonceant le porte-contacts!

## Entretien

Les éléments suivants peuvent être remplacés:

bobine magnétique et bloc de contacts auxiliaires unipolaire 3TX40.

Référence de commandes, voir Catalogue NSK.

Afin de garantir la sécurité d'emploi des contacteurs, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

## Nettoyage

Enlever les dépôts de poussière (à l'aspirateur).

## Bloc de contacts auxiliaires

Remplacement, voir Fig. V.

## Bobine magnétique

Remplacement, voir Fig. VI.

- Fig. VI a bobine courant alternatif

- Fig. VI b bobine courant continu

S'assurer que les surfaces polaires sont propres ; ne pas utiliser de produit dissolvant la graisse et ne pas gratter avec un objet pointu.

## Caractéristiques techniques

Température ambiante admissible

- en fonctionnement -25 à +55 °C
- au stockage -50 à +80 °C

## Circuit principal

Tension assignée d'isolation U<sub>j</sub>

Courant assigné d'emploi I<sub>e</sub>/AC-1 (55 °C)

- pour contacteur nu
- pour contacteur sous capot

AC 690 V

A 20

A 16

Tension assignée d'emploi

Puissance assignée du moteur P<sub>N</sub>/AC-3

3TF30 3TF31

- 230 V	kW	2,4	3,3
- 400 V	kW	4	5,5
- 500 V	kW	5,5	7,5
- 690 V	kW	5,5	7,5

Protection contre les courts-circuits:

Type de protection selon DIN VDE 0660 Partie 102 A/CEI 60947-4

Cartouches fusibles classe de service gL (gG)

3TF30 3TF31

- type 1	A	35	35
- type 2	A	16	16
- sans soudure $I_K \geq 100 \times I_e$	A	10	10
- Protection de ligne par petit disjoncteur, à caractéristique C	A	16	25

## Circuit auxiliaire

Tension assignée d'emploi

Courant assigné d'emploi I<sub>e</sub>/AC-15/AC-11

- 230 V	A	10
- 240 V	A	10
- 400 V	A	6
- 415 V	A	4
- 500 V	A	4
- 690 V	A	2

Tension assignée d'emploi Courant assigné d'emploi I<sub>e</sub>/DC-13/DC-11

- 24 V	A	10
- 48 V	A	5
- 110 V	A	0,9
- 220 V	A	0,45
- 440 V	A	0,25
- 600 V	A	0,2

Protection contre les courts-circuits:

- cartouches fusibles NEOZED et DIAZED, gL (gG)

- Protection de ligne par petit disjoncteur à caractéristique C

A 16

## Bloc de contacts auxiliaires 3TX40

Tension assignée d'emploi

Courant assigné d'emploi I<sub>e</sub>/AC-15/AC-11

- 230 V	A	5,6
- 400 V	A	3,8
- 500 V	A	2,5
- 690 V	A	1,8

Tension assignée d'emploi Courant assigné d'emploi I<sub>e</sub>/DC-13/DC-11

- 24 V	A	10
- 48 V	A	4,6
- 110 V	A	0,8
- 220 V	A	0,2
- 440 V	A	0,11
- 600 V	A	0,08

Protection contre les courts-circuits:

- cartouches fusibles NEOZED et DIAZED, gL (gG)

- Protection de ligne par petit disjoncteur à caractéristique C

A 16

A 10

Pour de plus amples informations et pour les accessoires, v. Cat. NSK.



# Contattore

3TF30, 3TF31

DIN VDE 0660, IEC 60947

## Istruzioni

No. d'ordinaz.: 3ZX1012-0TF00-1AA2

Italiano



### Protezione limitata contro contatti accidentali

Grado di protezione IP 20 sec. IEC 60529

protetto contro contatti con le dita sec. DIN VDE 0106, Parte 100

Messa in servizio e manutenzione da eseguire solamente da parte di personale specializzato.

Attenersi alle istruzioni di servizio!



### Attenzione:

Tensione elettrica pericolosa!  
Rischio di shock elettrico e ustioni.  
Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavoro asicurarsi che l'apparecchio e l'impianto siano scollegati.

## Montaggio

Per i disegni quotati (dimensioni in mm) v.

- fig. I a azionato in corrente alternata
- fig. I b azionato in corrente continua

1) Distanze minime dalle parti collegate a terra

Il fissaggio avviene a scatto su profilo ad omega da 35 mm sec. DIN EN 50 022 oppure a vite su superficie piana, mediante due viti M4. Nel caso di fissaggio a vite frapporre sempre rondelle semplici ed elastiche

Durante il montaggio, coprire il contattore se si teme che corpi estranei (p.e. trucioli di trapanatura) possano penetrarvi. Si vi è pericolo di sporco, di polvere o di agenti chimici aggressivi, montare l'apparecchio in una custodia.

Sono indicate le posizioni d'installazione consentite:

- fig. II a azionato in corrente alternata
- fig. II b azionato in corrente continua

## Collegamenti

Le viti degli attacchi sono adatte per avvitatrici.

Diametro della punta del trapano: 5 ... 6 mm

## Sezioni ammissibili per i conduttori principali ed ausiliari:

A filo unico

2×0,5 ... 1 mm<sup>2</sup>  
2×1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
1×4 mm<sup>2</sup>

A corda flessibile, con boccola terminale

2×0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Conduttori AWG

2×AWG 18 ... 12

Coppia di serraggio apparecchiatura base

0,8 ... 1,4 Nm/7 ... 12 lb·in

Coppia di serraggio blocchetto contatti aus.

0,8 ... 1,1 Nm/7 ... 10 lb·in

Per lo schema dell'apparecchio e la posizione dei morsetti di attacco, v. fig. III.

- fig. III a 1c
- fig. III b 1a
- fig. III c senza contatti ausiliari

## Funzionamento

Si faccia attenzione alla tensione di azionamento (v. la targhetta dei dati sulla bobina elettromagnetica).

La posizione di manovra del contattore è rilevabile dalla posizione del supporto per contatti, v. fig. IV.



Il contattore, quando si trova sotto tensione e sotto carico, non dev'essere azionato premendo il supporto per contatti!

## Manutenzione

Si possono sostituire: bobina elettromagnetica ed il blocchetto dei contatti ausiliari unipolare 3TX40.

Per i numeri d'ordinazione v. il catalogo NSK.

Per garantire la sicurezza di funzionamento dei contattori, vanno impiegati solo pezzi di ricambio originali.

## Pulizia

Togliere la polvere depositatasi (aspirapolvere!)

## Blocchetto contatti ausiliari

Per la sostituzione v. fig. V.

## Bobina

Per la sostituzione v. fig. VI.

- fig. VI a bobina di corrente alternata
- fig. VI b bobina di corrente continua

Si abbia cura che la superficie dei poli sia sempre pulita; per pulirla non si usino solventi di grassi e si eviti di grattarla con oggetti acuminati.

## Dati tecnici

Temperatura ambiente consentita

- funzionamento	-25 ... +55 °C
- magazzinaggio	-50 ... +80 °C

## Circuito principale

Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> AC 690 V

Corrente nominale di esercizio I<sub>e</sub>/AC-1 (55 °C)

- con contattore aperto	A 20
- con contattore in custodia stagna	A 16

Tensione nominale d'impiego

	Potenza nominale del motore P <sub>N</sub> /AC-3
3TF30	3TF31
- 230 V	kW 2,4
- 400 V	kW 4
- 500 V	kW 5,5
- 690 V	kW 7,5

## Protezione contro corti circuiti:

Tipo di protezione sec.	Cartucce di fusibili
DIN VDE 0660 Parte 102 A/IEC 60947-4	Classe di esercizio gL (gG)
	3TF30 3TF31

- tipo 1	A 35	35
- tipo 2	A 16	16
- esente da saldature $I_K \geq 100 \times I_e$	A 10	10
- interruttore di protezione dei conduttori, C-Char.	A 16	25

## Circuito ausiliario

Tensione nominale d'impiego Corrente nominale d'impiego I<sub>e</sub>/AC-15/AC-11

- 230 V	A 10
- 240 V	A 10
- 400 V	A 6
- 415 V	A 4
- 500 V	A 4
- 690 V	A 2

Tensione nominale d'impiego Corrente nominale d'impiego I<sub>e</sub>/DC-13/DC-11

- 24 V	A 10
- 48 V	A 5
- 110 V	A 0,9
- 220 V	A 0,45
- 440 V	A 0,25
- 600 V	A 0,2

## Protezione contro corti circuiti:

- cartucce di fusibili NEOZED e DIAZED, gL (gG)	A 16
- interruttore di protezione dei conduttori, C-Char.	A 16

## Blocchetto contatti ausiliari 3TX40

Tensione nominale d'impiego Corrente nominale d'impiego I<sub>e</sub>/AC-15/AC-11

- 230 V	A 5,6
- 400 V	A 3,8
- 500 V	A 2,5
- 690 V	A 1,8

Tensione nominale d'impiego Corrente nominale d'impiego I<sub>e</sub>/DC-13/DC-11

- 24 V	A 10
- 48 V	A 4,6
- 110 V	A 0,8
- 220 V	A 0,2
- 440 V	A 0,11
- 600 V	A 0,08

## Protezione contro corti circuiti:

- cartucce di fusibili NEOZED e DIAZED, gL (gG)	A 16
- interruttore di protezione dei conduttori, C-Char.	A 10

Per altri dati e per gli accessori v. catalogo NSK.

# Kontaktor

3TF30, 3TF31

DIN VDE 0660, IEC 60947

Driftsinstruktion

Ordernr: 3ZX1012-0TF00-1AA2

Svenska



## Begränsat beröringsskydd

Skyddsform (kapslingsklass) IP 20 enl. IEC 60529

Beröringsräker enl. DIN VDE 0106, Del 100

Idrifttagning och underhåll får enbart utföras av fackpersonal.

Följ driftsinstruktionen!



### Varning:

**Farlig spänning!**  
Kan väcka elektriska stötar och brännskador.  
Slå ifrån strömmen innan något arbete utförs  
på denna utrustning.

## Montering

Måttkisser (mått i mm), se

- Fig. I a växelströmsmanövrerad
- Fig. I b likströmsmanövrerad

1) Minimavstånd till jordade detaljer

Snäppfäste på 35 mm normskena enl. DIN EN 50 022 eller skruvfäste på  
jämna yta med två skruvar M4. Använd alltid brickor och fjäderbrickor  
med skruvfästet.

Täck över kontaktorerna vid monteringen, om det finns risk att  
partiklar kan tränga in i dem (borrspän o. dyl.). Montera kontaktorerna  
i käpor om det finns risk för stark nedsmutsning, dammbildning eller  
aggressiv atmosfär.

Tillåtna monteringslägen enl.

- Fig. II a växelströmsmanövrerad
- ff. II b likströmsmanövrerad

## Anslutning

Anslutningsskruvarna är lämpade för åtdragning med motordriven  
skruvmejsel.

Skruvmejselns bredd: 5 ... 6 mm

## Tillåtna areor för huvud- och hjälpledare:

Entrådig

2×0,5 ... 1 mm<sup>2</sup>  
2×1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
1×4 mm<sup>2</sup>

Fintrådig med ändhylsa

2×0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

AWG-ledningar

2×AWG 18 ... 12

Åtdragningsmoment basenhett

0,8 ... 1,4 Nm / 7 ... 12 lb · in

Åtdragningsmoment hjälpkopplarblock

0,8 ... 1,1 Nm / 7 ... 10 lb · in

Apparatschema och konkaktklämmornas läge enl. Fig. III.

- Fig. III a 1S
- Fig. III b 1Ö
- Fig. III c utan hjälpkontakter

## Drift

Ge akt på manöverspänningen (se beteckningsskylten på magnet-spolen).

Kontaktorns kopplingsstatus framgår av kontakthållarens läge, se  
Fig. IV.



**Manövrera inte kontaktorn genom att trycka ned kontakthållaren med pålagd nätspänning och ansluten belastning.**

## Underhåll

Utbytbara komponenter:

magnetspole, 1-polig hjälpkopplarblock 3TX40.

Ordernr. se katalog NSK.

För att säkerställa kontaktorernas driftsäkerhet får bara original-reservdelar användas.

## Rengöring

Avlägsna dammavlagringar (rensugning!)

## Hjälpkopplarblock

Utbryt enl. Fig. V.

## Magnetspole

Byte enl. Fig. VI.

- Fig. VI a växelströmspole
- Fig. VI b likströmspole

Se till att spolens ytor är rena. Använd ej fettlösande medel vid  
rengöringen och skrapa ej med skarpa föremål.

## Tekniska data

Tillåten omgivningstemperatur

- drift	-25 ... +55 °C
- lagring	-50 ... +80 °C

## Huvudströmkrets

Märkisolationspänning U<sub>e</sub>

AC 690 V

Märkdriftström I<sub>e</sub>/AC-1 (55 °C)

A 20

- vid öppen kontaktor

A 16

- vid kapslad kontaktor

Märkdriftspänning

Motorns märkeffekt P<sub>N</sub>/AC-3

3TF30 3TF31

- 230 V	kW 2,4	3,3
- 400 V	kW 4	5,5
- 500 V	kW 5,5	7,5
- 690 V	kW 5,5	7,5

## Kortslutningsskydd:

Typ av skydd enl.

DIN VDE 0660 Del 102 A/IEC 60947-4

Säkringsinsatser

Driftsklass gL (gG)

3TF30 3TF31

- Typ 1	A 35	35
- Typ 2	A 16	16
- Svetsfri I <sub>k</sub> ≥ 100 × I <sub>e</sub>	A 10	10
- Ledningsskyddsbytare, C-kar.	A 16	25

## Manöverströmkrets

Märkdriftspänning

Märkdriftström I<sub>e</sub>/AC-15/AC-11

- 230 V	A 10	
- 240 V	A 10	
- 400 V	A 6	
- 415 V	A 4	
- 500 V	A 4	
- 690 V	A 2	

Märkdriftspänning	Märkdriftström I <sub>e</sub> /DC-13/DC-11
- 24 V	A 10
- 48 V	A 5
- 110 V	A 0,9
- 220 V	A 0,45
- 440 V	A 0,25
- 600 V	A 0,2

## Kortslutningsskydd:

- Säkringsinsatser NEOZED och DIAZED, gL (gG)
- Ledningsskyddsbytare, C-kar.

A 16

A 16

## Hjälpkopplarblock 3TX40

Märkdriftspänning

Märkdriftström I<sub>e</sub>/AC-15/AC-11

- 230 V	A 5,6
- 400 V	A 3,8
- 500 V	A 2,5
- 690 V	A 1,8

Märkdriftspänning	Märkdriftström I <sub>e</sub> /DC-13/DC-11
- 24 V	A 10
- 48 V	A 4,6
- 110 V	A 0,8
- 220 V	A 0,2
- 440 V	A 0,11
- 600 V	A 0,08











## Kortslutningsskydd:

- Säkringsinsatser NEOZED och DIAZED, gL (gG)
- Ledningsskyddsbytare, C-kar.

A 16

A 10

Ytterligare uppgifter, se katalog NSK.

**I a****b****II a****b****III a****b****c**

.1  
—  
.2

.3  
—  
.4

.5  
—  
.6


.7  
—  
.8

3TX4 001-2 A


3TX4 010-2 A

3TX4 001-4 A


3TX4 010-4 A

**IV**


V



VI a



b



**Technical Support:**

Tel: ++49 (0) 9131-7-43833 (8<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> MEZ)

E-mail: [NST.technical-support@erl7.siemens.de](mailto:NST.technical-support@erl7.siemens.de)

Fax: ++49 (0) 9131-7-42899

Internet: [www.ad.siemens.de/support](http://www.ad.siemens.de/support)

Technische Änderungen vorbehalten.  
Subject to change without prior notice.

© Siemens AG 1993

Bestell-Nr./Order No.: 3ZX1012-0TF00-1AA2  
Printed in the Federal Republic of Germany